


## شکل دهی سرامیک ها

## روش های شکل دهی



فشرده سازی پودر: پرس خشک، پرس گرم، پرس ایزواستاتیک سرد و...

(رطوبت کمتر از ۰.۵٪)


شکل دهی پلاستیک: اکستروژن، قالب گیری تزریقی و...

(رطوبت ۰.۱۵٪ تا ۰.۲۵٪)


ریخته گری: بوسیله ی قالب و دوغاب سرامیکی

(رطوبت ۰.۲۵٪ تا ۰.۴۰٪)





## مراحل تهیه گرانول




فرمولاسیون ترکیب مواد اولیه

اختلاط با آب و روانساز و بال میلینگ


پاشش دوغاب بصورت اسپری

حرارت و تبخیر آب

جمع اوری پودر




(a)






(b)



# پرس نیمه خشک



پرس خشک



# ISOSTATIC PRESSING



## شکل دهی سرامیک ها






شکل دهی پلاستیک: جیگرینگ، اکستروژن ، قالب گیری تزریقی و ..

در این فرآیند از فشار برای شکل دهی بدنه ی خام سرامیکی استفاده می شود.



# روش جیگرینگ



ویژگی های خمیر

استحکام کافی

پلاستیسیته

رطوبت مناسب

# اکستروژن




ورودی

مارپیچ

محفظه یا پوسته


خروجی یا قالب

نیرو



## قالب گیری تزریقی


### Injection molding



[www.substech.com](http://www.substech.com)


- ✓ اجزای دستگاه
- ✓ ویژگی های تغذیه
- ✓ حجم های پیچیده تر

## Slip Casting



در این روش، مخلوط مواد اولیه به صورت دوغاب آماده شده و درون یک قالب گچی ریخته میشود. جداره نازکی از گل بر روی قالب ایجاد می شود که با گذشت زمان، این جداره ضخامت بیشتری مییابد. سپس دوغاب اضافی از قالب گچی تخلیه میشود.

Plaster mold



## Plaster mold




✓ انتقال آب از دوغاب به قالب در اثر مکش لوله موئین

✓ نسبت گچ به آب ۱.۴



## Slip Casting



✓ باید قابلیت ریختن داشته باشد و بتواند گوشه های قالب را پر کند.

✓ ذرات آن رسوب نکنند.

✓ سرعت ریخته گری باید زیاد باشد ولی نه آنقدر که از کنترل خارج شود.

✓ باید مرز بارز و مشخصی بین جداره ریخته شده و مابقی دوغاب وجود

داشته باشد، به طوریکه مابقی دوغاب به خوبی تخلیه شود.

✓ باید کمی انقباض خشک شدن وجود داشته باشد تا بدنه ریخته شده به

راحتی از قالب جدا شود ولی انقباض نباید به حدی باشد که سبب تاب

برداشتگی و ترک در طول عمل خشک شدن شود.

✓ بدنه ریخته شده باید محکم بوده و استحکام خشک کافی داشته باشد.

✓ در دوغاب نباید حباب های هوا محبوس شود، در غیر این صورت سبب

ایجاد حفرات ته سوزنی در بدنه می شود.

✓ دوغاب باید تا حد ممکن آب کمی داشته باشد تا از اشباع شدن بیش از

حد قالب ها و طولانی شدن زمان خشک کردن جلوگیری شود



## The Magic of Deflocculation

### Sodium silicate and Darvan


#### What Is Deflocculation?

Chemicals need to be added to the clay slip so that it has the correct fluidity. This is known as deflocculation. Deflocculation is to "disperse the particles in a slip so that less water is required to make the slip fluid." A few drops of sodium silicate can be used to achieve this. A liquid deflocculant like Darvan is also good, as it will not erode a plaster mold. Wear a respirator mask throughout the whole process of turning your clay body into a slip, so as you do not inhale any harmful chemicals.



## Thixotropy

تمایل امولسیون‌ها به آگونه شدن در اثر تکان و دوباره سفت شدن در اثر عدم حرکت را تیکسوتروپی می‌گویند.




## Slip Casting



$$D=Kt^{1/2}$$

رابطه ضخامت جداره و زمان





✓ دادن زمان کافی برای تشکیل جداره

✓ تخلیه دوغاب باقی مانده



✓ معکوس کردن قالب

✓ خشک شدن نسبی جداره و قالب



✓ قطعه خام نهایی

✓ خشک شدن در هوا

✓ خشک کردن مجدد قالب در هوا

